

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 9.1

Názov spoločnosti:	POLUS, a.s.	
Sídlo spoločnosti:	Vajnorská 100, Bratislava 831 04	
IČO :	35906294	
Obdobie:	1.1.2017 - 31.12.2017	
Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka		Objem dodanej elektriny elektriny danej kategórie od 31. decembra dar
Počet OM "domácnosť":	0	Domácnosti:
Počet OM "malý podnik":	48	Malý podnik:
Počet OM "ostatní KO":	363	Ostatní KO:
Počet OM spolu:	411	Spolu:
Vyhotovil/meno:	Radoslav Kunco	
Telefón/email:	0903777752/radoslav.kunco@polusmanagement.sk	
Dátum:	27.02.2018	

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek.

koncovým odberateľom 1. januára do tého roka v MWh
0,000
384,147
18.651,125
19.035,272

Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny

Tabuľka č. 9.2

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO _i
§ 4 ods. 1, písm. a)	DO ₁ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₁ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. b)	DO ₂ C	0	1,00	12	12,00
	DO ₂ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. c)	DO ₃ C	0	1,00	15	15,00
	DO ₃ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. d)	DO ₄ C	0	1,00	18	18,00
	DO ₄ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. e)	DO ₅ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₅ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. f)	DO ₆ C	0	1,00	15	15,00
	DO ₆ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. g)	DO ₇ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₇ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. h)	DO ₈ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₈ D	0			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,00
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					95,90

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

Tabuľka č. 9.3

Rok	Hodnota XDO
t-1	100,00
t-2	100,00

Vysvetlivky:

1. Vpíše sa údaj do podfarbenej bunky.

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § :

Tabuľka č. 10.8.4

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	0
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	0

ř písm. f) až i)

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Tabuľka č. 11.3.1

Označenie štandardu kvality	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradený eurách, na ktoré roku
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4 ods. 1 písm. b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4 ods. 1 písm. c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4 ods. 1 písm. d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4 ods. 1 písm. e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4 ods. 1 písm. f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4 ods. 1 písm. g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4 ods. 1 písm. h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom. + Mimo dom.		0,00		0,00	

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Počet uhrazených KP vznikl nárok v t-2	Celková suma uhrazených KP v eurách v roku t-1		Počet uhrazených KP v roku t-1	
	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.
0,00	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0,00	0	0
0,00	0,00	0,00	0	0
0,00		0,00		0

Evidencia odmietnutých KP

Tabuľka č. 11.3.2

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP

Poznámka:

Ak je to potrebné, pridajte riadky.

Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP